

# Инструкция за експлоатация на бороскопи


## 1. Увод

Уважаеми клиент! Благодарим Ви за извършената покупка в ТМЕ! С грижа за околната среда Ви представяме тази съкратена инструкция за експлоатация. Преди да използвате устройството, молим за нейното внимателно прочитане. Влезте на: [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Представените фигури в съкратената инструкция са илюстрации и могат да се различават от реалния изглед на предмета. Това обаче не променя техните основни свойства.

## 2. Предназначение

Устройството е предназначено за визуални инспекции в трудно достъпни места.

## 3. Подготовка за работа и използване




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN



S - сонда с камера

Z - конектор на сондата

L - дисплей LCD

W - ключ за захранването

P - контейнер за батерия

K - капак на батерията

- Монтирайте видео сондата към бороскопа в предназначената за нея гнездо.
- Преди да започнете измерванията, проверете дали има елементи на устройството, които са пукнати, счупени, откършени или неправилно монтирани. Повредените части трябва да се сменят с нови.
- Включете бутона за захранването.
- Заредете акумулатора със съпровождащото зарядно устройство или сменете батерията, ако на дисплея се появи индикация за слаба батерия.

#### 4. Предпазни мерки

- Включването и изключването на видео сондата да става само при изключено захранване.
- Използвайте само предназначени за даденото устройство аксесоари.
- Не използвайте измервателя в мокри / влажни условия.
- Не използвайте измервателя във взривоопасни среди.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN