

# Инструкция по вводу в действие пусковых комплектов

## 1. Вступление

Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за покупку в ТМЕ! Заботясь об окружающей среде, представляем Вашему вниманию краткую инструкцию по обслуживанию. Перед началом работы с прибором следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Посетите наш сайт [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Рисунки, представленные в данной краткой инструкции по обслуживанию, носят справочный характер, и могут отличаться от фактического состояния предметов. Это, однако, не влияет на их основные характеристики.

## 2. Предназначение

Прибор предназначен для проведения исследований.

## 3. Подготовка к работе и эксплуатации

- Соединить комплект согласно указаниям инструкции производителя.

## 4. Меры предосторожности

- Комплект предназначен исключительно для работы внутри помещений.
- Комплект должен получать питание от источника, соответствующего указанным в инструкции по обслуживанию требованиям.
- Комплект следует соединять с помощью прилагаемых проводов или проводов, соответствующих указанным в инструкции по обслуживанию требованиям.
- С целью предотвращения риска возникновения пожара, использованные в комплекте предохранители (если есть) в случае их перегорания следует заменить предохранителями точно такого же типа (с такими же номинальными параметрами тока, напряжения и такой же способностью соединения).
- Комплект не может работать со снятым корпусом (если есть). Корпус должен быть прочно прикреплен к прибору.
- Не подключать и не использовать комплект в случае заметного повреждения какой-либо из его частей.
- Не закрывать вентиляционные отверстия (если есть). Это может стать причиной повреждения прибора.
- Прибор отличается чувствительностью к электростатическим разрядам. Во время работы с комплектом следует обеспечить соответствующее выведение электростатических разрядов с целью защиты электросхем.
- Следует обеспечить стабильное, горизонтальное положение работы комплекта.
- Эксплуатация прибора должна происходить в сухой среде. Во избежание повреждения прибора не следует допускать его контакта с жидкостями.
- Очищать только с помощью сухой салфетки или сжатого воздуха. Если прибор имеет корпус, возможна его очистка влажной салфеткой с использованием мягких моющих средств.
- Следует соблюдать инструкцию по эксплуатации комплекта.
- Отработавшие электрические и электронные приборы не могут складироваться вместе с другими отходами. Их следует передавать в специально предназначенные для этого места.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710  
Районный суд Łódź - Śródmieście, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815  
Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN